

# ARCHIEF



GEMEENTEBESTUUR

Fractie Lokale Democraten  
t.a.v. de heer Peter van Crooij  
Willem van Bommelstraat 5  
5915 XV Venlo

uw kenmerk  
uw brief d.d. 16 april 2014

ons kenmerk PDADO / 14/4635  
behandeld door RTH Hovens  
doorkiesnummer +31 77 3597203  
e-mail r.hovens@venlo.nl  
collegebesluit d.d. **29 APR. 2014**  
bijlage(n)  
datum

**onderwerp** Beantwoording art. 37 vragen inzake olie lekkage op de Grootte Heide in Venlo-Oost bij de Rotterdam Rijn Pijpleiding (RRP)

**VERZONDEN**  
**02 MEI 2014**

Geachte heer van Crooij,

Naar aanleiding van uw bovenvermelde brief, ontvangen d.d. 16 april 2014, delen wij u het volgende mede.

### Vraag 1

Hoe is het gesteld met de veiligheid van de omwonenden?

### Antwoord vraag 1

De veiligheid van de omwonenden is niet in het geding. Mensen in de omgeving van RRP hebben enkele dagen een olieachtige geur kunnen waarnemen die niet schadelijk is voor de gezondheid van mens en dier. Deze geur is inmiddels verdwenen.

Bewoners in de directe omgeving zijn middels een informatiebrief op de hoogte gebracht over de gebeurtenis.

Ook de betrokkenen in de naaste omgeving van RRP waar druppeltjes olie in vernevelde vorm terecht zijn gekomen, zijn geïnformeerd. Deze laatste groep, voornamelijk sportverenigingen zijn persoonlijk benaderd. De gebruikers van de accommodaties zijn geen beperkingen opgelegd.

postadres Postbus 3434  
postcode 5902 RK Venlo  
bezoekadres Garnizoenweg 3 Venlo  
telefoon 14 077  
telefax 077-359 67 66  
internet www.venlo.nl  
bank BNG 285008749

**Vraag 2**

Wat zijn de gevolgen voor de omgeving en voor Venlo?

**Antwoord vraag 2:**

RRP heeft met eigen middelen en met hulp van gespecialiseerde bedrijven opruimwerkzaamheden uitgevoerd. In eerste instantie is de omgeving schoongemaakt, vervolgens het eigen terrein. Deze schoonmaakactie is afgerond.

**Vraag 3**

Wat is de precieze oorzaak van de ontstane lekkage?

**Antwoord vraag 3**

De lekkage is ontstaan op het terrein van de Rotterdam-Rijn Pijpleiding NV. Een leiding die ruwe olie transporteert is door graafwerkzaamheden lek geraakt en de olie is met een hoge druk de lucht in gespoten.

**Vraag 4**

Wat zijn de risico's dat dit in de toekomst weer gebeurt en hoe denkt het college dit te monitoren?

**Antwoord vraag 4**

RRP heeft geprotocolleerde plannen hoe te handelen bij een calamiteit. Daarnaast blijft er altijd een restrisico ontstaan. Hiervoor geldt een Rampbestrijdingsplan.

**Vraag 5**

Kunt u aangeven wat de schade is aan het milieu en aan de leefbaarheid van het gebied?

**Antwoord vraag 5**

De schade aan het milieu is van zeer tijdelijke aard geweest. Binnen een dag is alle olie in de directe omgeving verwijderd door middel van reinigen bestrating, afplaggen directe bodem en het maaien van gras waar nog een enkele oliedruppel/verneveling terecht is gekomen. Op het bedrijfsterrein is ook met man en macht gewerkt om de olie aan bestrating, gebouw RRP en aan voertuigen en bodem te verwijderen.

Alle verontreinigde grond, gras, bomen, materialen, kiezel, stelconplaten etc is afgevoerd naar een erkend verwerker.

Aan de overzijde van RRP ligt een leegstaand manegecomplex/overdekte rijbak. Dit gebouw heeft op een hoek wat olievernerveling meegekregen. Deze is met detergents gereinigd. Het schoonmaakwater is opgevangen en afgevoerd naar een erkend verwerker.

Alle bovengenoemde opruimwerkzaamheden zijn uitgevoerd en afgerond.

Overigens zijn alle getroffen percelen met uitzondering van de openbare weg in eigendom van de RRP.

**Vraag 6**

Wie is er verantwoordelijk voor de economische schade in de omgeving?

**Antwoord vraag 6**

De gehele verantwoordelijkheid voor de economische en milieuschades ligt bij de RRP. Zij zijn zich hier terdege van bewust en hebben alle acties ondernomen om de schades te beperken en weg te nemen.


Hoogachtend,  
Burgemeester en wethouders van Venlo

de secretaris

de burgemeester



Piet Lucassen



Antoin Scholten